



AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN
DE AZNALFARACHE

EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 2 OFICIALES DE 1ª CONDUCTOR, PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, ADSCRITOS AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO) DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA (BOP NUM. 61, DE 16 DE MARZO DE 2022).

SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 2 DE JUNIO DE 2022

CODIGO:SJAZCHE/OFCONCONT/020622/

- 1. La soberanía nacional reside en:**
 - a. El Rey.
 - b. Las Cortes Generales.
 - c. El pueblo español.
 - d. Nada de lo anterior es correcto.

- 2. ¿Por qué puede producirse una caída de presión en el sistema de lubricación de un vehículo a motor?**
 - a. Porque el motor y el aceite están muy calientes.
 - b. Porque el aceite es de baja viscosidad.
 - c. Porque hay desgastes en los casquillos de biela o cigüeñal.
 - d. Porque hay un exceso de aceite en el cárter.

- 3. Al subir o bajar de la cabina de una maquinaria pesada, tendremos en cuenta:**
 - a. Mirar hacia arriba y agarrar los asideros.
 - b. Evitar subir o bajar con la máquina en marcha.
 - c. Dar la cara a la cabina de la máquina tanto al subir como al bajar.
 - d. Subir y bajar muy lentamente.

- 4. Si con su vehículo atraviesa un banco de humo o polvo, deberá:**
 - a. Acelerar para atravesarlo rápidamente.
 - b. Encender las luces antinieblas delanteras, si se poseen.
 - c. Si es denso, es conveniente conectar la luz antiniebla trasera.
 - d. Aumentar la velocidad encendiendo, al menos, las luces de cruce.

- 5. Las Cortes Generales están formadas por:**
 - a. El Gobierno y el Consejo de Ministros.
 - b. El Consejo de los Diputados y el Senado.
 - c. El Congreso y el Senado.
 - d. El Gobierno y el Senado.

- 6. Mediante qué norma se ha aprobado el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.**
 - a. Real Decreto 818/2009, de 9 de mayo.
 - b. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
 - c. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
 - d. Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero.

7. Efectos de la fatiga en el conductor:

- a. Aumenta la atención del conductor al entorno.
- b. No altera el comportamiento del conductor.
- c. No altera los movimientos del conductor.
- d. Altera las sensaciones y percepciones durante la conducción.

8. Con una temperatura alta en el interior del vehículo:

- a. Disminuye el tiempo de reacción.
- b. Disminuye la somnolencia.
- c. Aumenta la atención.
- d. Ninguna es correcta.

9. Señala los elementos que no sean de seguridad activa de un vehículo:

- a. SRI.
- b. ESP.
- c. ABS.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. Esta señal advierte:

- a. Gases a presión.
- b. Toxicidad aguda.
- c. Explosivos.
- d. Gases inflamables.



11. ¿En qué plazo deberá ser cursada toda notificación, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado?

- a. 5 días.
- b. 10 días.
- c. 15 días.
- d. 20 días.

12. Un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos en calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, podrá utilizar el carril central:

- a. En ningún caso.
- b. En cualquier circunstancia.
- c. Para adelantar y cambiar de dirección hacia la izquierda.
- d. Exclusivamente para adelantar.

13. ¿Qué elemento controla el valor máximo de la presión de aceite de engrase del motor?

- a. Manómetro.
- b. Manocontacto.
- c. Válvula de descarga o limitadora.
- d. La bomba de lubricación es la encargada de mandar el aceite con la presión necesaria.

14. El motor de arranque:

- a. Consume la energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase de trabajo.
- b. Suministra la energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase de inicial de puesta en funcionamiento.
- c. Suministra la energía a la batería.
- d. Todas son incorrectas.

15. De los elementos que se citan, ¿cuál es de seguridad activa?

- a. El cinturón de seguridad.
- b. El airbag.
- c. Los reposacabezas.
- d. Los frenos.

- 16. ¿Cuándo un acto administrativo es nulo de pleno derecho?**
- Cuando tenga un contenido imposible.
 - Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
 - a) y b) son correctas y, además, cuando carezca de algún requisito formal.
 - a) y b) son correctas.
- 17. El Estatuto de Autonomía fue ratificado por los andaluces:**
- El 4 de diciembre de 1977.
 - El 28 de febrero de 1980.
 - El 20 de octubre de 1981.
 - El 12 de octubre de 1982.
- 18. ¿Cuál debe ser el emplazamiento del extintor en un vehículo?**
- Lo más próximo posible al conductor.
 - Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio.
 - En proximidad a los lugares con riesgo de incendio.
 - Es indiferente su ubicación mientras sea visible.
- 19. ¿Qué elementos son de seguridad pasiva?**
- Pavimentos.
 - Marcas viales.
 - Señalización vertical.
 - Pistas o lechos de frenado.
- 20. El elemento en el cual se enfría el agua que viene del motor se denomina:**
- Ventilador.
 - Radiador.
 - Termostato.
 - Cigüeñal.
- 21. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en:**
- Secretaría.
 - Intervención-tesorería.
 - Secretaría-intervención.
 - Todas las opciones son correctas.
- 22. La misión de la bujía es:**
- Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para comprimir la mezcla aire-combustible.
 - Hacer saltar la chispa eléctrica en el ruptor, para inflamar la mezcla aire-combustible.
 - Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para inflamar la mezcla aire-combustible.
 - Todas las opciones son correctas.
- 23. La presión de los neumáticos interior y exterior, en caso de montaje en gemelo debe ser:**
- Mayor en invierno.
 - Mayor en las interiores para compensar el bombeo de la carretera.
 - Mayor en las exteriores para compensar el bombeo de la carretera.
 - La misma.
- 24. Los motores por su disposición pueden clasificarse en:**
- Agrupados en línea, formando bloque en forma de V y horizontales opuestos entre sí.
 - Agrupados en línea, formando bloque en forma de L y horizontales opuestos entre sí.
 - Agrupados en línea y formando bloque en forma de V.
 - a) y c) son correctas.

25. Si el sincronizador de la caja de cambios está roto:

- a. No entra una velocidad.
- b. El vehículo no funciona.
- c. El vehículo no arranca.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

26. ¿Qué masa máxima está permitida en el eje simple de un camión de 3 ejes?

- a. 10 toneladas.
- b. 10,5 toneladas.
- c. 11 toneladas.
- d. 11,5 toneladas.

27. ¿En qué ciudad tiene su sede el Parlamento Andaluz?

- a. Córdoba.
- b. Málaga.
- c. Huelva.
- d. Sevilla.

28. Si la dirección es suave es por:

- a. Un excesivo ataque o pequeña desmultiplicación.
- b. Un pequeño ataque o pequeña desmultiplicación.
- c. Una desmultiplicación grande.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

29. La máquina de construcción que permite cargar, nivelar el terreno y transportar el material se denomina:

- a. Mototrailla.
- b. Motoniveladora.
- c. Angledozer.
- d. Dumper.

30. La amortiguación en los neumáticos se consigue gracias:

- a. A la flexibilidad de los flancos.
- b. A la flexibilidad en la cima.
- c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- d. a) y b) son correctas.